

Bayi Adı	Ankara Altındağ Kazımkarabekir	Tarih	10.12.2024
Bayi Adres	Hacı Bayram Mh.Kazım Karabekir Cd. Eser İşhanı No:112 B Altındağ/Ankara	Paket Tutarı	-
Bayi Telefon	+905305224066	Şasi	NM0XXTTGXHB59767
Rapor Numarası	3621828	Yıl	2017
Ekspertiz Paketi	EKO CLASS	Model	TRANSIT 370 M MINIBUS 11+1 155 E5 TREND
Plaka	06GC3023	Motor Gücü	114 KW - 153 BG
KM	313,752	Motor Numarası	XXREMXX
Marka	FORD	ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Yakıt Tipi	DİZEL	Ad Soyad	TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU
Renk	BEYAZ	TC/Vergi/Mersis	1111111111
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		Telefon	5076666251
Ad Soyad	TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU		
TC/Vergi/Mersis			
Telefon	5076666251		



- NM0XXTTGXHB59767 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 6 sayfadan oluşmaktadır. Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu Rapor Ysy Oto. Ltd. Şti. Hacı Bayram Mah. Kazım Karabekir Cad. Eser İşhanı No:112 B Altındağ/Ankara Kızılbey V.D V.N:9830777370 Tıf:(530)522-4066 MersisNo:050430985600001 tarafından düzenlenmiştir.



Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.

Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

Ekspertiz işleminde aracın motor ve şasi numarası ile kilometre değeri doğruluğuna ilişkin kontrol yapılmamaktadır.

**HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.
YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.**



PLAKA : TÜRKİYE KAYAK BAYİ KAŞE/İMZA
06GC3023 MÜŞTERİ AD SOYAD : TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU
MÜŞTERİ İMZA :



Ankara Altındağ KazımKarabekir
PLAKA : 06GC3023

Sayfa : 2 / 6
EKSPERTİZ NO : 3621828

EKO CLASS

İşlem Tarihi: 10.12.2024 | 11:18:28 - 11:41:59
Marka : FORD

Şasi No: NMOXXTTGXHB59767
Model: TRANSIT 370 M MINIBUS 11+1 155 E5
TREND / 2017

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
2. Motor Soğutma Suyu Durumu	! Değiştirilmeli
3. Motor Yağ Kaçağı	Yok
4. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
5. Fren Hidroliği Yağ Durumu	! Değiştirilmeli
6. Gözle Görülebilen Kayışlar	Sağlam
7. Motor Kısımında Ses	Yok
8. Enjektörler	Araç Benzinli
9. Motor Yağ Durumu	! Değiştirilmeli
10. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok

MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME

3

7

ARACA VE MOTORA GENEL BAKIM ÖNERİLİR ** TRİGER DURUMU KONTROL EDİLEMEDİ KONTROL ÖNERİLİR * DİREKSİYON KUTUSU KAÇAK MEVCUT * KÜRBÜLATÖR KAPAĞI KAÇAK MEVCUT * ARAÇTA KOMPLÖSÖR BUHARI MEVCUT SERVİS KONTROL ÖNERİLİR *

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

11. Fren Hortumları	Sağlam
12. Egzoz Sistemi	Sağlam
13. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Yok
14. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	! Karterde Yağ Kaçağı
15. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
16. Motor Karter Muhafazası	Sağlam

MEKANİK ALT KONTROLLERİ DEĞERLENDİRME

1

5

ÖN TAKIM KOMTRL ÖNERİLİR KRAN KEÇESİ KAÇAK MEVCUT YAYIMIŞ KAÇAK *



PLAKA
06GC3023

MÜŞTERİ AD SOYAD

: TÜRKİYE
FEDERASYONU

KAYAK

BAYİ KAŞE/İMZA

MÜŞTERİ İMZA

:



Ankara Altındağ Kazımkarabekir
PLAKA : 06GC3023

Sayfa : 3 / 6
EKSPERTİZ NO. : 3821828

EKO CLASS

İşlem Tarihi: 10.12.2024 | 11:18:28 - 11:41:59
Marka : FORD


Şasi No:
Model

NM0XXTTGXHB59767
TRANSIT 370 M MINIBUS 11+1155 E5
TREND / 2017

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	DEĞİŞEN	LOKAL BOYALI	ORJİNAL	BOYALI İŞLEMLİ	DOLU GÖÇÜĞÜ	HASARLI	EZİK GÖÇÜK	SÖKÜLÜP TAKILMIŞ
--------	---------	--------------	---------	----------------	-------------	---------	------------	------------------

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR



Sökülmüş takılmış parçaların aynı yıl aynı marka model araçtan çıkma bir parçayla değiştirilmiş olma ihtimali bulunmaktadır.
Ayar yapmak veya araçtan sökülüp işlem yapılmak için de sökülmüş olabilir.



PLAKA
06GC3023

MÜŞTERİ AD SOYAD

: TÜRKİYE
FEDERASYONU

KAYAK

BAYİ KAŞE/İMZA

MÜŞTERİ İMZA



Ankara Altındağ Kazımkarabekir
PLAKA : 06GC3023

Sayfa : 4 / 6
EKSPERTİZ NO : 3621828

EKO CLASS

İşlem Tarihi: 10.12.2024 | 11:18:28 - 11:41:59 Şasi No: NM0XXTTGXHB59767
Marka : FORD Model: TRANSIT 370 M MINIBUS 11+1 155 E5
TREND / 2017

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

17. Sol Ön Şasi	Orijinal
18. Sağ Ön Şasi	Orijinal
19. Sağ Podye	Orijinal
20. Sağ Ön Direk	Orijinal
21. Sol Podye	Orijinal
22. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
23. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
24. Sağ Üst Direk	Orijinal
25. Sol Üst Direk	Orijinal
26. Sol Ön Direk	Orijinal
27. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
28. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
29. Sol Alt Marşpiyel	Orijinal
30. Sağ Alt Marşpiyel	Orijinal
31. Ön Panel	Orijinal
32. Arka Panel	Orijinal
33. Ön Tampon	! Hasarlı
34. Arka Tampon	! Deforme
35. Taban Sacı	Sağlam
36. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
37. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
38. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
39. Güneş Yantığı	Yok
40. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME

3

21



PLAKA
06GC3023

MÜŞTERİ AD SOYAD

: TÜRKİYE
FEDERASYONU

KAYAK

BAYİ KAŞE/İMZA

MÜŞTERİ İMZA

:





444
1
242

İşlem Tarihi: 10.12.2024 | 11:18:28 - 11:41:59
Marka : FORD

Şasi No:
Model

NMOXXTTGXHB59767
TRANSIT 370 M MINIBUS 11+1 155 E5
TREND / 2017

ARAÇ DİREK & ŞASİ KONTROLLERİ



DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Boyali	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	



PLAKA
06GC3023

MÜŞTERİ AD SOYAD

: TÜRKİYE
FEDERASYONU

KAYAK

BAYİ KAŞE/İMZA

MÜŞTERİ İMZA

:

Ankara Altındağ Kazımkarabekir
PLAKA : 06GC3023

Sayfa : 6 / 6
EKSPERTİZ NO : 3621828

EKO CLASS

İşlem Tarihi: 10.12.2024 | 11:18:28 - 11:41:59
Marka : FORD

Şasi No: NMOXXTTGXHB59767
Model: TRANSIT 370 M MINIBUS 11+1 155 E5
TREND / 2017

BORÇ SORGULAMA



Araç Plaka

06GC3023

MTV borcu yoktur.



444

1

242



PLAKA
06GC3023

MÜŞTERİ AD SOYAD

: TÜRKİYE
FEDERASYONU

KAYAK

BAYİ KAŞE/İMZA

MÜŞTERİ İMZA

: